通学路危険個所

学校名	No.	危険箇所	危険箇所の内容	種別
野辺地小学校	1	枇杷野児童公園	道路脇に薄暗い公衆トイレがある。	公園
	2	寺ノ沢10-2	道路脇に部分的に朽ちている空き家がある。	建物
	3	新町裏40-1	道路脇に部分的に朽ちている空き家がある。	建物
	4	坊ノ塚67-6付近	道路脇に部分的に朽ちている空き家がある。	建物
若葉小学校	1	ローソン野辺地馬門道店前交差点	車の交通量がとても多く、横断歩道や信号機も無い。	道路施設
	2	旧谷川商店前	横断歩道の白線や足元の表示が薄い。	道路施設
	3	若葉小前	横断歩道の白線や足元の表示が薄い。	道路施設
	4	うさぎや～アポロ理容室	区画線が引かれているが、道路が狭く、歩行時危険。交差点に横断歩道が無い。	道路施設
	5	うさぎや北側	冬季は屋根からの落雪の恐れ。	落雪
	6	中道3-15～中道3-27の通り	冬季は屋根からの落雪の恐れ。	落雪
馬門小学校	1	まかど温泉ホテル途中の線路下	明かりが無い。	鉄道施設

登下校時の児童生徒の集合場所

学校名	No.	場所	状況
野辺地小学校	ア	寺ノ沢45付近エルマート前交差点	見守りする大人がいないため対策必要。
	イ	寺ノ沢15中谷商店前交差点	危険性なし。
若葉小学校	ア	助佐小路13-3ヤマザキショップ前三叉路	交通量が多く信号がない横断歩道のため対策必要。
	イ	ローソン野辺地馬門道店前交差点	交通量も多いが、信号も横断歩道も無いため対策必要。
	ウ	若葉小前	横断歩道の白線や足元の表示が薄いため対策必要。
野辺地中学校	ア	旧有戸小学校前スクールバス待合所	問題なし。