

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

対象年度：令和7年度

施設名：野辺地町一般廃棄物最終処分場

所在地：青森県上北郡野辺地町字寺ノ沢100番地1

項目	種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検年月日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に講じた措置	対応年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	対応内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
遮水工の点検	点検年月日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に講じた措置	対応年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	対応内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
調整池の点検	点検年月日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に講じた措置	対応年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	対応内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
浸出液処理設備の点検	点検年月日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に講じた措置	対応年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	対応内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
残余の埋立容量の測定	測定年月日	4月1日	—	—	—	—	—	—	—	—			
	測定結果	79,966m ³	—	—	—	—	—	—	—	—			